


Ficha Técnica
SOPORTE MECHERO
LARGO 4400



DESCRIPCIÓN

Se puede usar todas las boquillas en posición Vertical, con la llave de paso más alejada de la fuente de calor.

En general permite ponerlo como cocinilla para reconocer latas de repujado.

También sirve para derretir materiales blandos en crisoles.

Equipos de Soldar a Gas Licuado

Arturo Prat # 2947 – San Miguel

Teléfonos: (+562) 25566179 – 25559488

Email: gaset@entelchile.net

Santiago - Chile